

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MS Polimer 70 High Tack

Klej MS Polimer 70 High Tack ma bardzo wysoką przyczepność początkową, został specjalnie opracowany do klejenia kamienia, betonu, luster, szkła, gipsu, PU, PVC, twardych tworzyw sztucznych, emalii, ceramiki, miedzi, ołowiu, cynku, cyny, aluminium, metali, stopów, stali nierdzewnej, płyt HPL i systemów malarskich.

Charakterystyka

- kolor: biały, czarny,
- trwale elastyczny,
- wysoka absorpcja drgań akustycznych,
- neutralne utwardzanie, praktycznie bezwonny,
- brak skurczu,
- wysoka odporność mechaniczna,
- odporny na pleśń i bakterie,
- brak zanieczyszczeń obrzeży w przypadku marmuru i kamienia naturalnego,
- nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonu.
- można malować większością systemów lakierniczych na bazie wody i 2K.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5°C do +25 °C w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 18 miesięcy. Wyższa temperatura składowania prowadzi do znacznego skrócenia okresu trwałości i może spowodować uszkodzenie opakowania. Temperatura składowania nie może być niższa niż +2 °C. Przechowywać z dala od miejsc wilgotnych, bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.

Dostępne opakowania:

290ml biały - MS Polimer 70 High Tack Biały 290
600 ml biały - MS Polimer 70 High Tack Biały 600
290 ml czarny - MS Polimer 70 High Tack Czarny 290*
600 ml czarny - MS Polimer 70 High Tack Czarny 600*

* - na specjalne zamówienie

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Właściwości kleju

Właściwości	Specyfikacja
Wartość wyciskania przy 3mm/4 bar	20 g/min
Temperatura obróbki	od 5°C do 40°C
Skład bazy	MS Polimery
Utwardzanie	3mm w 24 godziny
Gęstość	1.58 gr/ml
Oporność na przepływ ISO 7390	<2mm
Wydłużenie przy zerwaniu	400%
Wytrzymałość na rozciąganie	2.8 N/mm ²
Twardość shore'a	65
Tworzenie się skóry w 23 ° C	15 minut
Odporność na temperaturę	od -40°C do 90°C

Instrukcja obsługi

Przygotowanie powierzchni – aby uzyskać maksymalną siłę połączenia, powtarzalność i odporność na warunki środowiskowe, powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być odtłuszczone, czyste i suche. Jeżeli istnieje możliwość, powierzchnia powinna być zmatowiona przy pomocy włókniny ścierniej. Usuń wszelkiego rodzaju pozostałości lub nieutwardzony klej. Niektóre tworzywa mogą wymagać specjalnego usunięcia rozdzielnicy od form. Do uzyskania odpowiedniej przyczepności mogą być wymagane specjalne środki czyszczące i podkłady.

Podczas nakładania kleju unikać uwiecznienia powietrza. Plastikową dyszę przytnij pod kątem zgodnie z żądaną grubością i profilem ściegu.

Nie aplikować w obecności uszczelniaczy silikonowych!

UWAGA: Do czyszczenia nie stosować nigdy benzyny ani alkoholu niskiej jakości.

Przed użyciem tego lub innych produktów należy zapoznać się z formularzami zawierającymi dane dotyczące bezpieczeństwa pracy (MSDS) oraz z wszelkimi dołączonymi instrukcjami dotyczącymi poprawnego wykorzystania produktu.

Kleje serii MS Polimer 70 High Tack nadaje się wyłącznie do stosowania w przemyśle. Mogą być stosowane wyłącznie przez przeszkolony personel. Nie nadają się do użytku domowego. Nie nadają się do detalicznej sprzedaży. Obowiązkiem kupującego jest przetestowanie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania przed użyciem.

Chemdal
ul. Stefana Batorego 48/202-203
41-506 Chorzów
biuro@chemdal.pl www.chemdal.pl
NIP: 5482660179